TENDIDO DE CAÑERÍA DE DESAGÜE CLOACAL DE LA CÁTEDRA DE PATOLOGÍA QUIRÚRGICA.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El edificio de Técnicas Quirúrgicas, que se encuentra en el Predio de la Facultad de Ciencias Veterinarias, presenta problemas con los desagües cloacales del sector.

Las cámaras existentes fueron invadidas por las raíces de los arboles cercanos, provocando la rotura de las cámaras, generando el estancamiento del desagüe, y la falla del servicio cloacal.

Para solucionar esta situación, se requiere la construcción de una nueva instalación, con la ejecución de cámaras nuevas, hasta llegar a la cámara más cercana que permita el desagüe del sistema. Se realizarán en forma tal de no interrumpir el sistema actual, para reconectar una vez finalizado el nuevo trazado.

1821 Universidad de Buenos Aires

Pliego

Hoja Adicional de Firmas

Número: PLIEG-2022-05593091-UBA-DCCP#SG FVET

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 19 de Septiembre de 2022

Referencia: 02- MEMORIA DESCRIPTIVA CDI 14/2022. OBRA MENOR DESAGÜE CLOACAL CAT. PATOLOGÍA QUIRÚRGICA EX-2022-02556512- -UBA-DMESA#SG_FVET

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GDE UBA
Date: 2022.09.19 14:41:54 -03:00

CARLOS CASTRO
Director
Dirección de Compras y Contrataciones
Facultad de Ciencias Veterinarias UBA

Digitally signed by GDE UBA
Date: 2022.09.19 14:41:56 -03:00