



Universidad de Buenos Aires

DIRECCION DE CONTRATACIONES

Av. Chorroarín 280 -CPA: C1427CWO –
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tel./Fax: 4524-8469 (Conectado las 24 horas.)
Commutador: 4524-8400 /4514-8972 Interno: 469
E-mail: compras@fvet.uba.ar o
comprasfvet@yahoo.com.ar



Facultad de Ciencias
VETERINARIAS
Universidad de Buenos Aires

Horario de atención:
Lunes a Viernes de 09.00 a 15.00 horas.-

CIRCULAR ACLARATORIA Y MODIFICATORIA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Circular N° 001

Lugar y Fecha	06 de mayo de 2016
Nombre del organismo contratante	Facultad de Ciencias Veterinarias –UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES-

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA	N° 011	Ejercicio: 2016
Clase: COMPULSA ABREVIADA POR MONTO		
Modalidad: SIN MODALIDAD		

Expediente N°: CUDAP: EXP-UBA:0092037/2015.-

Rubro comercial: Mantenimiento, reparación y limpieza

Objeto de la contratación: Contratación del servicio de mantenimiento preventivo, programado y correctivo para las cámaras frías del Pabellón Central y Patología General, según Especificaciones Técnicas y Cláusulas Particulares del Pliego.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Día y Hora
Dirección de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, Av. Chorroarín 280 (C1427CWO) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires –Pabellón Central, Planta Baja.	13-05-2016 11:00 HORAS

DESCRIPCION

Para el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la Contratación de referencia; se ha recibido la siguiente consulta:

“Según el mantenimiento programado del Anexo I correspondiente al Renglón 1A, se deberá “Cambiar el relleno y separador de gota de la torre de enfriamiento” seguido a esto dice “cambio completo de la torre de enfriamiento por una nueva”. La duda es cuál de los dos conceptos es válido, o ninguno de los dos dado que la torre según lo relevado se encuentra en buenas condiciones.”

Esta Dirección ha elevado la consulta al área solicitante. A continuación se transcribe la respuesta obtenida e información adicional.

“Por un error de redacción se agregó el cambio de torre. Los alcances del mantenimiento incluyen el mantenimiento correctivo, programado y preventivo, incluyendo el cambio del separador de gotas en caso de ser necesario, no así el cambio de la torre.”

El listado de los equipos con que actualmente cuenta la cámara de Anatomía es el siguiente:

- Cámara de 0°C un compresor Danfoss de 5 TR
- Cámara de -7°C un compresor Moscar original M275
- Cámara -20°C, posición 1 y 2 faltantes (se solicita la cotización de equipos para su reemplazo) en el puesto 3 un Danfoss de 10 TR.

El mantenimiento anual debe contemplar este listado e equipos y en caso de adjudicarse la provisión de los dos nuevos equipos, estos últimos también deberán ser objeto del mantenimiento.


CARLOS A. CASTRO
DIRECTOR DE CONTRATACIONES